

6-1:未檢附建築基地綠化相關圖說。6-2:未檢附建築基地保水相關圖說。21-1:植栽不可種在無障礙引導通路上。21-2:植草磚為透水鋪面，不得計入草花面積。21-3:缺鑽探報告書柱狀圖。21-4:植草磚為透水鋪面，不得計入綠地保水面積。21-5:缺透水鋪面剖面大樣，標示基層厚度。21-6:缺住宿類建築可開啟窗面積比 OWR 檢討表。23-1:請確認生態綠化優待係數 α 值，並提出計算式。23-2:圖面比例過小，請重新檢附 A3 圖面，以利查核。23-3:圖面未標示植栽間距及植栽規格表未列覆土深度。23-4:未檢附建造執照申請書影本。23-5:未檢附建造執照申請書影本。23-6:未檢附鑽探報告書(可檢附柱狀圖，一頁即可)。23-7:D 棟宿舍外殼節能分項規範應依住宿類建築檢討，請確認。23-8:請列立面面積相關計算式。23-9:未檢附建造執照申請書影本。23-10:依規定檢附相關圖面檢討室外綠建材。23-11:依規定檢附相關圖面檢討室內綠建材(C 棟辦公室)。23-12:請提供相關計算數據之圖面，以便檢核。23-13:未檢附建造執照申請書影本。28-1:法定應鑽探之基地，未附鑽探資料。可檢附柱狀圖，一頁即可。28-2:未附透水鋪面施工斷面圖。31-1:執行綠化有困難面積有誤(停車空間及車道不得扣除)。31-2:未檢附面積計算表。31-3 未檢附鑽探報告柱狀圖(只少 1 頁)。31-4:未檢附保水計算式。34-1:圖面比例過小，請重新檢附清楚比例圖面，以利查核。34-2:請檢附建造執照申請書影本。34-3:本案未符合技術規範表 1 中「覆土深度」要求。(※注意植栽下方有無構造物?)。34-4:植栽配置圖為標示地下室範圍。34-5:植栽配置圖未標示植栽之間距。34-6:請提供清楚綠化範圍尺寸及計算式。34-7:圖面比例過小，請重新檢附清楚比例圖面，以利查核。34-8:未標示(或標示不清)保水設計(綠地、透水鋪面)之範圍。34-9:保水設計置圖未標示地下室範圍。34-10:未附透水鋪面施工斷面圖，以致無法查核透水鋪面之基層厚度。34-11:構造大樣圖之材料厚度無法判斷請提供相關圖說及剖面。34-12:外殼玻璃可見光反射率 R_{vi} 未檢討。34-13:壹層平面門窗圖編號無法判斷及各層平面圖供請詳細編號圖說。34-14:立面外殼面積 A_{ewi} 及屋頂外殼面積(A_{eri})請圖供相關圖面範圍計算。34-15:請檢附「集雨面積 A_r 」之位置圖與計算式。34-16:請標註雨水儲水槽之位置，及檢附相關圖面，並列出容積計算式。34-17:圖面比例過小，請重新檢附清楚比例圖面，以利查核。34-18:請檢附綠建材使用面積內部牆面(G1)之清楚圖面範圍及計算圖式。34-19:請檢附綠建材使用樓地板面(G3)之清楚圖面範圍及計算圖式。34-20:戶外綠建材計算中，關於消防救災活動空間，因法定權責機關為縣市政府，故要求此一部分須提出建照副本圖以茲核對。34-21:請檢附「戶外地面車道面積 A_{o1} 」之計算圖式。34-22:請檢附「戶外地面消防車輛救災活動空間面積 A_{o3} 」之計算圖式清楚尺寸。34-23:請檢附「戶外地面無須鋪設地面材料部位面積 A_{o4} 」之計算圖式。34-24:請提供室外綠建材材料相關圖面位置尺寸。36-1:使用生態綠化優待係數 α 值，需提出生態綠化計畫表及計算書，否則以 0.8 計之。36-2:人工地盤花園請檢附剖面圖並詳覆土深度。36-3:圖面標示不清，並請提供計算過程。39-1:未檢附綠化量計算式。39-2:圖面未標示喬木樹種及草皮名稱，覆土深度。39-3:未檢附鑽探報告柱狀圖(至少 1 頁)。39-4:未檢附保水平面

圖及計算式。39-5:未檢附透水鋪面詳圖。39-6:未檢附面積計算表、剖面圖、門窗圖及建照申請書。39-7:平面圖未標示門窗編號。39-8:立面圖未標示外牆材料。39-9:未檢附屋頂及外牆構造大樣圖。39-10:未檢附綠建材證明文件。39-11:計算書戶外綠建材認可文件編號錯誤。39-12:未檢附綠建材相關圖面。42-1:未檢附鑽探報告書(可檢附柱狀圖，一頁即可)。42-2:未檢附建造執照申請書影本。42-3:保水設計數據-草地面積與圖面不符，請確認。42-4:(空調類)請檢附實牆外殼面積之計算圖式級構造種類。42-5:平面圖面比例過小，請重新檢附，以利查核。42-6:未檢附相關圖面檢討室外綠建材。42-7:未檢附相關圖面檢討室內綠建材(廠務-辦公區)。44-1:無法從外殼耗能計算表判斷是在檢討哪一棟，請標示清楚以利查核。44-2:遮陽深度比、立面外殼面積、屋頂外殼面積請列出相關尺寸及計算式。44-3:圖面比例過小及顏色太淡，請重新檢附 A3 圖面，以利查核(室內綠建材部分)。44-4:綠建材設計評估表格順序混亂，請確認。46-1:使用生態優待係數，請詳列計算式。46-2:缺透水磚鋪面剖面圖。46-3:缺鑽探報告。46-4:請列式計算鋪面面積。46-5:缺屋頂牆面剖面詳圖。46-6:平面上無標示儲留池位置與大小。47-1:缺鑽探報告書(標明鑽孔位置圖、柱狀圖及地下水位深度)。47-2:缺人工花園地盤剖面圖 V3:花園土壤面積(m³)，最多入深度 0.6m 以內土壤。47-3:缺室內綠建材計算圖面。55-1:法定應鑽探之基地，未附鑽探資料。可檢附柱狀圖，一頁即可。56-1:執行綠化有困難之面積計算圖面。56-2:不需檢附 B 附件。56-3:缺耗能特性分區圖面及面積計算。56-4:缺內外周區計算圖面。56-5:缺外殼熱傳透率 U_i 計算表。56-6:缺剖面圖標示室內材料，無法判斷是否需要室內綠建材。59-1:草地面積請確認(複層植栽面積重複計入，植草磚應屬透水鋪面保水手法而非綠地)。59-2:請確認生態複層植栽是否符合規範及覆土深度。59-3:草地面積請確認(複層植栽面積重複計入，植草磚應屬透水鋪面保水手法而非綠地)。59-4:請檢附透水鋪面剖面圖(必須清楚標明各種透水鋪面基層及墊砂層、級配層深度)。59-5:C 棟守衛室未檢附相關圖面檢討基本門檻指標。59-6:未檢附相關圖面檢討室內綠建材。63-1:未檢附鑽探報告柱狀圖(至少 1 頁)。63-2:未檢附面積計算表、剖面圖及建照申請書。63-3:外牆平均熱傳導透綠 U_{wi} 錯誤。63-4:未檢附綠建材證明文件。63-5:計算書綠建材未標示綠建材認可文件。66-1:使用生態綠化優待請詳列說明與計算。66-2:缺屋頂、牆面剖面詳圖。66-3:外殼節能檢討未完成。66-4:平面圖無標示位置與尺寸。68-1:無鑽探報告柱狀圖。68-2:請依綠建築查核之各項總表,檢附相關圖面(平面圖及剖面圖),詳細交代檢討之計算式,以利查核。68-3:請依綠建築查核之各項總表,檢附相關圖面(平面圖及屋頂及外牆剖面圖),詳細交代檢討之計算式,以利查核。68-4:請依綠建築查核之各項總表,檢附相關圖面(平面圖及剖面圖),詳細交代檢討之計算式,以利查核。68-5:再生水水源若為衛浴排水、廚房排水等,應委由環境工程技師或聘任環境工程技師之水處理包工業規劃設計,請確核並檢附相關書圖及證照資料? 68-6:請依綠建築查核之各項總表,檢附相關圖面,並詳細交代檢討之計算式,以利查核。69-1:請檢附鑽探報告之柱狀圖，以利查核。69-2:請標示並列出面積及計算

式，以利查核。70-1:缺綠化有困難面積之計算圖面。70-2:缺地下水位小於 1 公尺之證明。70-3:缺建築物雨水貯留利用率計算過程相關面積、數量、公式計算過程資料。70-4:缺建築物配置平面圖(必須清楚標明儲水槽位置、儲水槽容量計算與集雨面積計算圖說)。70-5:缺建築物雨水貯留利用水路設計系統圖及設備空間配置圖。70-6:缺室內綠建材計算圖面。75-1:無基地綠化查核總表。75-2:請依綠建築查核之各項總表，檢附相關圖面，並詳細交代檢討之計算式，以利查核。75-3:無鑽探報告柱狀圖。75-4: 請依綠建築查核之各項總表，檢附相關圖面，並詳細交代檢討之計算式，以利查核。75-5:請在圖面上檢附屋頂及外牆之構造大樣圖。75-6: 請依綠建築查核之各項總表，檢附相關圖面，並詳細交代檢討之計算式，以利查核。77-1:未附鑽探報告書柱狀圖。77-2:無檢討圖面資料，無法查核。77-3:附屬空間獨棟辦公室大於 1000 m²，需檢討節約能源。77-3:附屬空間宿舍，需檢討節約能源。77-4:無檢討圖面資料，無法查核。77-5:依技規§ 298 四，一萬平方米以上雨水生活雜排擇一檢討。77-6:無檢討圖面資料，無法查核。79-1:請依綠建築查核之各項總表，檢附相關圖面，並詳細交代檢討之計算式，以利查核。79-2:無鑽探報告柱狀圖。79-3: 請依綠建築查核之各項總表，檢附相關圖面(平面圖及剖面圖)，詳細交代檢討之計算式，以利查核。79-4: 請依綠建築查核之各項總表，檢附相關圖面(平面圖及屋頂及外牆剖面圖)，詳細交代檢討之計算式，以利查核。79-5:請依寺廟規模及內部空間大小，檢討應符合之檢討項目。79-6: 請依綠建築查核之各項總表，檢附相關圖面，並詳細交代檢討之計算式，以利查核。80-1:未檢附鑽探報告書(可檢附柱狀圖，一頁即可)。80-2:未檢附透水鋪面剖面圖(標示透水鋪面基層及墊砂層、級配層深度)。80-3:未檢附建造執照申請書影本。80-4:未檢附建造執照申請書影本、各向立面圖、剖面圖。80-5:未檢附相關立面圖、剖面圖，無法判斷相關高度。80-6:戶外地面綠建材使用總面積未列相關計算式，評估總表與圖面所列不相符。81-1:本案建照執造取得為 111 年，請依新法規檢討基地綠化。81-2:請使用中華民國全國建築師公會或虹雅資訊系統有限公司綠建築評估系統檢討。81-3:本案建照執造取得為 111 年，請依新法規檢討基地綠化。81-4: 請使用中華民國全國建築師公會或虹雅資訊系統有限公司綠建築評估系統檢討。81-5:請檢附基地鑽探報告書。81-6:本案建照執造取得為 111 年，請依新法規檢討基地綠化。81-7: 請使用中華民國全國建築師公會或虹雅資訊系統有限公司綠建築評估系統檢討。81-8:本案建照執造取得為 111 年，請依新法規檢討基地綠化。81-9: 請使用中華民國全國建築師公會或虹雅資訊系統有限公司綠建築評估系統檢討。82-1:法定應鑽探之基地，未附鑽探資料。可檢附柱狀圖，一頁即可。84-1:法定應鑽探之基地，未附鑽探資料。可檢附柱狀圖，一頁即可。85-1:缺少外牆平均熱傳透率 Uaw 計算。91-1:圖面未標示大喬木栽種位置及數量。91-2:圖面請以 A3 圖紙大小檢附。91-3:綠化有困難面積無計算式及項目說明。91-4:未檢附鑽探報告柱狀圖(至少 1 頁)。91-5:圖面請以 A3 圖紙大小檢附。91-6:未檢附透水鋪面詳圖。91-7:平面圖未標示透水鋪面材質名稱。91-8:未檢附綠建材證明文件。91-9:計算書

綠建材認可文件編號錯誤。91-10:未檢附綠建材面積計算式及相關圖面。99-1:執行綠化有困難面積有誤，範圍不計停車空間面積。99-2:建築物用途資料內容樓地板面積與圖面不符。99-3:圖面未檢附保水計算式。99-4:未檢附鑽探報告柱狀圖(最少 1 頁)。99-5:未檢附節約能源計算書(依規範仍須檢附基本門檻指標，及附件 A(屋頂)及附件 B(天窗及玻璃)。99-6:圖面未檢附各層樓平立面圖及剖面圖門窗圖。99-7 計算表面積與說明書面積不符。99-8:居室樓板面積計算式未列計算式。99-9:說明書內容有誤。99-10:未計算綠建材。100-1:無檢討圖面資料，無法查核。100-2: 無檢討圖面資料，無法查核。100-3:無檢討圖面資料，無法查核。100-4:無檢討圖面資料，無法查核。104-1:請檢附建造執照申請書影本，以利查核。102-1:草地面積與綠化總表不符。102-2:大喬木種植過密，樹穴面積不達 4 m²/顆。102-3:鑽探報告書-柱狀圖(地下水位證明)。104-2:未檢附面積計算表及全區相關圖面。104-3:未檢附面積計算表及全區相關圖面無法判斷分割面積。104-4:未附鑽探資料。可檢附柱狀圖，一頁即可。104-5:r 值確認。局部基地分割評估時，r 為時實際建蔽率而非法定建蔽率。104-6:未檢附圖面，無法查核。104-7:請檢附建造執照申請書影本，以利查核建物之使用組別。104-8: 未檢附面積計算表及全區相關圖面無法判斷分割面積。104-9: 請檢附建造執照申請書影本，以利查核。104-10:免檢討綠建材之案件應附相關圖說及未檢討室外綠建材。106-1: 法定應鑽探之基地，未附鑽探資料。可檢附柱狀圖，一頁即可。106-2:未附透水鋪面施工斷面圖。116-1:(頁面 B-1)缺少外牆塗料構造面積。116-2:屋頂構造及外牆構造編號與圖片不符。116-3:(頁面 D-1)北向 4 樓梯間窗扇編號錯誤(訂正後為 W4B)。116-4:(頁面 D-1)東向 2-3 樓窗編號 W4A 之深度比錯誤。116-5:(頁面 D-1)南向 4 樓窗編號 W3C 之深度比錯誤。117-1:請提供鑽探報告柱狀圖資料，以利查核。117-2:請標示室內綠建材之範圍及計算式，以利查核。121-1:圖面標示之 ABCD 外牆面積錯誤。121-2:缺少門窗圖。121-3:缺少磁磚及石材構造大樣圖。121-4:缺少塗料及磁磚及石材構造分別之面積。121-5:缺少外殼耗能開口及遮陽(深度比)。121-6:另:基本資料中的總樓地板面積及地面上總樓地板面積錯誤。122-1:未檢附綠化平面配置圖、面積計算，故無法查核。122-2:請檢附建照申請書影本。122-3:未檢附綠化配置圖、地下貯集滲透設施圖，故無法查核。122-4:未檢附鑽探報告書(柱狀圖一頁)。122-5:未檢附屋頂構造詳圖。125-1:屋頂構造代號(R019)之 PU 材料厚度錯誤(訂正後為 0.05m)。125-2:頁面(A-1):不透光屋頂水平投影面積錯誤(訂正後為 393.46 m²)。125-3:頁面(D-1):南面 DW2 數量錯誤(訂正後為 1)。125-4:另:基本資料中的法定建蔽與容積率錯誤(訂正後為 60%/200%)。138-1:圖面未標示屋訂構造大樣圖及不透光屋頂水平投影面積。149-1:綠地面積誤植。149-2:未檢附鑽探報告書(柱狀圖一頁)。149-3:請檢附建照申請書。149-4:外殼面積計算式與 D-3 檢討表內數值不符。150-1:圖面未標示 R01,R02 構造大樣圖及面積。150-2:守衛室屋頂構造便號與圖面不符。150-3:綠建材設計評估總表之使用類組錯誤。156-1:請提供鑽探資料柱狀圖，以利查核。156-2:請標示 ksi 遮陽深度比於 A3 圖面，以利檢討。158-1:基地面積超

過 300 m²，須檢討基地綠化。158-2:基地面積超過 300 m²，須檢討基地保水。158-3:缺少屋頂、外牆構造大樣圖面。158-4:立面外牆構造有兩種，B-1 表格只有一種。158-5:檢附窗戶遮陽構造圖，用以對照遮陽係數是否正確。158-6 剖面圖須標示室內材料，以釐清是否需要檢討室內綠建材。158-7:戶外地面有使用建材，須檢討戶外綠建材。161-1:請檢附建照申請書。161-2:圖面過小無法審查。161-3:請用 110 年修正之技術規範計算。161-4:圖面過小無法審查。161-5:請用 110 年修正之技術規範計算。161-6:圖面過小無法審查。161-7:請用 110 年修正之技術規範計算。161-8:寺廟(E)為空調型建築非大型空見類建築。161-9:圖面過小無法審查。161-10:請用 110 年修正之技術規範計算。161-11:雨水及生活雜排水回收再利用得擇一設置。161-12:圖面過小無法審查。161-13:請用 110 年修正之技術規範計算。163-1:植草磚-綠化面積計算應為 1/2 計入，請重新檢討。163-2:圖面上綠量化檢討為舊制，請更新。163-3:使用生態綠化優待係數 α ，請提出生態綠化計畫說明書及計算表，否則以 0.8 計之。163-4:請提供鑽探資料或柱狀圖，以利查核。163-5:草地面積圖面上與總表不符，請更正。163-6:請列出並提供 A3 圖說及計算式，以利查核。165-1:未檢附鑽探報告。165-2:1F/北向/DW3/立面編號 E-2:深度比錯誤。165-3:1F/北向:缺少 DW1 資料。165-4:1F/東向/DW1/立面編號 A-2:深度比錯誤。165-5: 1F/東向/W2/立面編號 A-5:深度比錯誤。165-6: 1F/東向/DW1/立面編號 A-8:深度比錯誤。165-7:1F/多 DW6 資料。165-8:1F/東向:多 DW6 資料。165-9:1F/西向/DW1/立面編號 A-10:深度比錯誤。165-10:1F/東向:多 DW1 資料。165-11:B1F/東向:W12 編號錯誤。168-1:請檢附面積計算、平面圖、立面圖、剖面圖。168-2:缺少基地植栽配置圖。168-3:請使用 111 年綠建築技術規範檢討。168-4:請檢附面積計算、平面圖、立面圖、剖面圖。168-5:缺少建築基地綠地及透水鋪面配置平面圖。168-6:請使用 111 年綠建築技術規範檢討。168-7:缺少鑽探報告書(柱狀圖及地下水位深度)。168-8:請檢附面積計算、平面圖、立面圖、剖面圖。168-9:缺少戶外建材配置平面圖。168-10:請使用 111 年綠建築技術規範檢討。170-1:缺少鑽探報告。170-2:A1~A8 北向缺少 DW1 窗戶數量。170-3:屋頂構造 R020 之防水層厚度與圖面標示不相符。172-1:請檢附建照申請書。172-2:請檢附 A3 之圖面。172-3:面積計算之各項面積與總表資料不符，故無法核對。172-4:請檢附建照申請書。172-5:請檢附 A3 之圖面。172-6:面積計算之各項面積與總表資料不符，故無法核對。172-7:請檢附鑽探報告書柱狀圖。172-8:圖面請檢附 A3，字太小，故無法核對窗編號。172-9:請檢附建照申請書。172-10:總表之基地及建築概要與面積計算不符。172-11:戶外綠建材使用位置請標示位置與面積計算。173-1:圖面上綠化量檢討計算式與總表不符。Gi 值代入不正確。173-2:請提供鑽探報告柱狀圖，以利查核。173-3:透水鋪面請於標示斷面基層厚度。173-4:請標示出遮陽深度比，以利查核。173-5:請標示出外殼面積範圍及計算式，以利查核。174-1:請提供鑽探報告柱狀圖資料，以利查核。174-2:請標示出遮陽深度比，以利查核。174-3:請標示出外殼面積範圍及計算式，以利查核。175-1:未檢附鑽探報告。175-2:另-建築物用途資料

之樓地板面積錯誤。175-3:圖面未標示 R005,R014 構造大樣圖及面積。175-4:建築物室內總表面積、平均高度、Lf 值錯誤(面積為樓地板面積非天花板裝修面積，平均高度為樓層高度非天花板高度，Lf 值之空間用途為一般空間非大型空間)。175-5:基本資料之總樓地板面積錯誤。176-1:執行綠化有困難之面積(Ap)錯誤以總地板面積計算。176-2:基地植栽配置圖未標示各種植栽分類及覆土深度，喬木種植距離。176-3:未檢附鑽探調查報告。176-4:未檢附透水鋪面剖面圖。176-5:未檢附各向立面圖及外殼不同構造材料分別計算。176-6:遮陽版形式未附圖標示相關數據值。176-7:未附屋頂構造詳圖。180-1:缺鑽探報告書(柱狀圖及地下水深度)。180-2:缺透水鋪面剖面圖(標明各種透水鋪面基層及墊砂層、級配層深度)。180-3:缺屋頂、外牆構造詳圖。180-4:立面請標示外牆材料。180-5:同一幢請一併計算。182-1:缺少植草磚剖面圖。182-2:缺少鑽探報告。182-3:頁面(D-3)外殼與屋頂面積錯誤。182-4:綠建築基準檢討報告書缺少外殼等價開窗面積(Aeq)之計算。184-1:請檢附建照申請書。184-2:綠地面積與圖面不符。184-3:請檢附建照申請書。184-4:綠地面積與圖面不符。184-5:圖面請檢附 A3，圖面太小，故無法核對窗編號。184-6:室內總表面積 2 層面積有誤。186-1:請列出室外綠建材範圍及面積計算，以利檢核。189-1:闊葉大喬木、草坪面積與圖說不符。189-2:未檢附基地綠化圖說。189-3:以上資料未齊全，無法查核。189-4:未檢附鑽探報告書。189-5:未檢附透水鋪面剖面圖。189-6:未檢附綠建材檢討圖說。189-7:以上資料未齊全，無法查核。195-1:缺少綠化有困難面積計算式。195-2:缺少植草磚剖面圖。195-3:屋頂構造 R014 之鍍鋅鋼板厚度與圖面不相符。195-4:圖面缺少深度比。195-5:頁面(D-3)未標示屋頂外殼面積。195-6:缺少 1 樓窗戶數量。195-7:缺少 1 樓外殼面積。195-8:另:建築物用途缺少(G-3)店鋪面積。196-1:未檢附綠化平面位置圖、面積計算圖、故無法查核。196-2:請檢附建照申請書影本。196-3:未檢附綠化配置圖、地下貯集滲透面積計算，故無法查核。196-4:未檢附鑽探報告書(柱狀圖一頁)。196-5:未檢附屋頂、外牆構造詳圖。196-6:平面圖方位與 D-1 計算方位不符，故無法核對。197-1:請檢附建照申請書。197-2:圖面無喬木植栽面積計算式。197-3:請檢附喬木植栽剖面示意圖。197-4:Q4 景觀滲透池請檢附剖面圖。197-5:節能 A-1 屋頂鋼板厚度 0.15m 不合理。197-6:節能 B-1 外牆鋼板厚度 0.2m 不合理。197-7:圖面請補充屋頂及外牆構造簡圖。198-1:請檢附建照申請書。198-2:圖面無喬木植栽面積計算式。198-3:請檢附喬木植栽剖面示意圖。198-4:請檢附鑽探柱狀圖。198-5:Q1 綠地面積與圖面不符。198-6:Q8 滲透側溝圖面未見位置及尺寸。199-1:基地最終入滲率(f)10-5，如何證明。199-2:請標註保水設計中，地下透水範圍及材料。199-3:報告書中構造大樣簡圖 R0052、W0055、W0057 熱阻 r、Uri、Uwi 值計算錯誤。199-4:請補充立面及屋頂外殼面積計算式。